

# Global Safe



## Product Informatieblad Global Safe

### X-treme cleaner

Speciaal reinigingsmiddel met een desinfecterende eigenschappen. Combinatie van organische en anorganische zuren. Het bevat specifiek omschreven emulgatoren, surfactants en remmers.

Safe Producten Nederland B.V.

Adres: Van Schagenstraat 4 5154 PG Elshout Telefoon: 0416-278094

E-mail: [info@graffitiverwijderaar.nl](mailto:info@graffitiverwijderaar.nl)

Web: [www.safe-graffitiverwijderaar.nl](http://www.safe-graffitiverwijderaar.nl)

### Disclaimer

Naar onze kennis en geweten zijn alle gegevens op het ogenblik van publicatie de waarheid en foutloos. Daar de gebruiksvoorwaarden niet onderworpen zijn aan controle door handelaren/ distributeurs / fabrikanten, moet de eindgebruiker, door een voorafgaande controle zich ervan vergewissen, dat het product aan zijn specifieke vereisten voldoet.

### Productbeschrijving

Gebied van Applicatie: X-treme Cleaner is geschikt voor de oplossing van anorganische sedimenten, incrustments (minerale schaal, roest, algen, mosselen, pekelsresiduen, en ijzerresiduen) op leidingsystemen, scheepsrompen, boot motoren, spatborden en voor het reinigen van wielvelgen, bestratingsplaten, enz.

### Kenmerken

Toepassing pure X-treme Cleaner voor de bruto-vervuilingen en voor grondige reiniging, of verdund met water bij 1:1 tot 1:3. Voor normale reiniging kunnen verdunningen van 1:5 tot 01:10 worden gebruikt.

De verdunning wordt in het algemeen aangepast aan de mate en de aard van de vervuiling. Na het reinigen, afspoelen met veel water om het oppervlak te neutraliseren. X-treme Cleaner is bijna altijd zelf werkzaam, dat wil zeggen zonder mechanische actie. Na een contactperiode van 10-15 minuten, kunnen de vervuilingen meestal moeiteloos worden afgespoeld.

## Opmerking

Niet verwerken of mengen met andere reinigingsmiddelen! Chroom, verchroomd, of roestvrij stalen oppervlakken en marmer mogen niet in contact komen met X-treme Cleaner!

We adviseren voor het gebruik uit te testen op niet opvallende plaats of monsterstuk.

## Gereedschappen

\* Handschoenen

\* Borstel of schrobpad

## Verwerking:

1. Eventueel verdunnen volgens vervuilingsgraad.
2. Spray X-treme Cleaner op het oppervlak, laat 5-10 minuten inwerken, en schrob eventueel met de krasvrije schrobpad..
3. Spoel het oppervlak af met schoon water na het schoonmaken!
4. Bij temperaturen boven de +30 ° C, zal de behandelde plaats snel opdrogen.  
Bij lagere temperaturen eventueel afdrogen met schone doek.

## Diversen

Opslag en houdbaarheid: Zie product veiligheid informatieblad.

Temperatuur bij opslag: +5 ° C tot +25 ° C, beschermen tegen directe blootstelling aan zonlicht en temperaturen onder het vriespunt, op te slaan in goed afgesloten originele verpakking.

## Belangrijke opmerkingen:

Het onderhavige gebruikadvies is gebaseerd op uitgebreid onderzoek, maar vrijwaart de gebruiker niet om de geschiktheid van het product voor zijn specifieke doel te testen. In het bijzonder, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van dit product.

De specificaties en opmerkingen van het veiligheidsinformatieblad dienen altijd in acht worden genomen.